ANALISIS PRELIMINAR AVR CAMPOALEGRE HUILA

ZONA RURAL

2

VEREDA	*Bejucal Bajo*	No	1	PROPIETARIO	Magali Herrera	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en mampostería a orilla de la quebrada sardinata, a 15 m de distancia aproximadamente, su predio se ve afectado cada vez que aumenta el cauce de la quebrada, produciéndole deslizamiento en la parte posterior del patio de la vivienda la cual se encuentra a 3 m del borde del deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento Hídrico.	Medio	Media, se ve afectado el predio pero no la construcción.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

3

VEREDA	*Bejucal Bajo*	No	2	PROPIETARIO	Blanca Rosa Ríos	NUMERO DE HABITANTES	1

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a 3 metros de distancia aproximadamente de la orilla de la quebrada la Sardinata, causando deslizamiento hídrico.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto, la vivienda se encuentra construida dentro de la Ronda Hídrica de la Quebrada la Sardinata.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Se debe reubicar.

4

VEREDA	*Alto Bejucal*	No	3	PROPIETARIO	Yesid Mosquera	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bloque, en la zona rural del municipio, la cual se encuentra a 2 metros de distancia aproximadamente del talud con una altura superior a los 8 metros, afectando la construcción por deslizamiento en la temporada de lluvias.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto, la vivienda se encuentra construida cerca del talud que es inestable en la temporada de lluvias provocando deslizamiento.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*Alto Bejucal*	No	4	PROPIETARIO	Hernando Mosquera	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque en la vereda alto Bejucal, la construcción ha sido destruida en un 50% por un deslizamiento provocado por las fuertes lluvias que se presentaron en la zona durante la pasada ola invernal.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Alto	Alto, la construcción fue afectada por un deslizamiento en un 50%.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

6

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
HUILA

VEREDA	*Alto Bejucal*	No	5	PROPIETARIO	Julio Cesar Córdoba	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bloque y se encuentra a 1 metro de distancia aproximadamente de un deslizamiento por los dos costados de la construcción donde está siendo afectada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, ya que afecta el predio, pero la casa no alcanza a recibir daños.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir muro de contención.

VEREDA	*Alto Bejucal*	No	6	PROPIETARIO	Félix Olaya	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque que presenta afectaciones en sus bases por humedad y deslizamiento del terreno provocado por una zanja que cruza a 1 metro de distancia de la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Media	Media, se ve afectada los baños y el lavadero que se encuentran a un costado de la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Darle una nueva dirección a la zanja en la parte donde se desborda.

VEREDA	*Alto Bejucal*	No	7	PROPIETARIO	Ana Silvia Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una viviendo construida en bahareque a orillas de un deslizamiento, aproximadamente a 3 metro de distancia que ha sido afectado el beneficiadero los tanques se encuentra agrietados.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Media, ha afectado el beneficiadero del café pero no la vivienda	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación del beneficiadero y construcción de un muro de contención.

VEREDA	*Los Planes*	No	8	PROPIETARIO	Maximino Apache	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque y tejas, la construcción se encuentra muy ceca del talud en un costado y en el otro cerca a la barranca.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Alto	Alta, la vivienda se encuentra construida en un terreno inestable.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*Los Planes*	No	9	PROPIETARIO	Jorge Iván Reyes	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque, la construcción se encuentra a orilla de un talud a 1 metro de distancia aproximadamente, el terreno es inestable y presenta constantes deslizamientos en la temporada de lluvia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto. Los deslizamientos han afectado la construcción .	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*El Esmero*	No	13	PROPIETARIO	Arturo Canacué	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque y mampostería y esta a 10 metros de distancia de un talud de roca de una altura de 40 metros aproximadamente, en la época de lluvia se desprenden rocas y caen cerca de la casa.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio	Medio, Medio, el predio se ve afectado pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES

VEREDA	*El Esmero*	No	14	PROPIETARIO	Bernabé Icopo	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de la carretera que conduce a la escuela el esmero la construcción se encuentra ubicada al lado de debajo de la vía donde se ve afectada por deslizamientos de un talud de 15 m de altura que se encuentra a 1 metro de distancia aproximadamente de la vivienda y su parte posterior es afectada por un deslizamiento frente a su patio sus paredes presentan agrietamiento.	

13

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto, la construcción ya ha sido afectada por el talud y el deslizamiento.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*Venecia*	No	15	PROPIETARIO	Wilson Murcia	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque a 5 metros de distancia aproximadamente del el talud, la construcción es afectada por los deslizamientos de tierra que se generan durante la temporada de lluvia. .	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio	Medio, la vivienda ha sido afectada de forma leve.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir zanja de drenaje en la parte superior del talud.

VEREDA	*El Palmar Alto*	No	16	PROPIETARIO	Alfredo Rodriguez	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en mampostería, la construcción está afectada por la remoción en masa que ha destruyo las paredes traseras continuas al talud que estaba a 2 metros de distancia de la vivienda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto, la construcción ya presenta daños y se encuentra en alto riesgo.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*San Isidro Alto*	No	17	PROPIETARIO	Reinel Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo, la construcción se encuentra cerca del talud aproximadamente a 2 metros de distancia, afectada por deslizamientos leves que tapan la zanja en temporadas de lluvias y generan humedad en las paredes.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio	Media, se encuentra cerca del talud pero este no supera los 5 metros de altura.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Hacer zanjas de drenaje en la parte superior del talud.

VEREDA	*San Isidro Alto*	No	18	PROPIETARIO	Familia Muñetón	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería la construcción se ve afectada por una falla geológica y deslizamientos que ha derribado paredes.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Falla Geológica Deslizamiento.	Alta	Alta, la construcción ya fue derribada en un 25%.	Alta	Alta	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*San Isidro Alto*	No	19	PROPIETARIO	Elizabeth Padilla.	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo, a 2 metros de distancia de un el deslizamiento, la construcción se muy cerca del deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no presenta daños pero el predio sí.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir gav.

VEREDA	*Chía*	No	20	PROPIETARIO	Aníbal Morales	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque la construcción se encuentra ubicada muy cerca de un deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no se ve afectada pero el predio sí.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	*Chía*	No	21	PROPIETARIO	Pedro Perdomo.	NUMERO DE HABITANTES	8

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque, esta se encuentra muy cerca de un talud de más de 50 metros de altura la construcción se encuentra en riesgo por encontrarse a pocos metros de el deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Alto	Alto, la vivienda no se ve afectada por el momento pero se encuentra muy cerca del talud.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

EREDA	*Chia*	No	22	PROPIETARIO	Alfredo Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
La vivienda construida en bahareque, se encuentra construida a orillas de un deslizamiento aproximadamente a 3 metros de distancia la vivienda se va afectada en temporada de lluvia. La construcción se encuentra cerca de un talud de las de 50 metros de altura, con un alto nivel de amenaza.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alta, ya que las bases de la vivienda se encuentran muy deterioradas.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*Otas*	No	23	PROPIETARIOS	Inés Vidal	NUMERO DE HABITANTES	7

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a 35 meros aproximadamente de la quebrada otas el solar de la vivienda colinda con la quebrada otas que se ve afectado, por inundación y deslizamiento cada vez que aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación, Deslizamiento.	Bajo	Bajo, la vivienda no se ve afectada pero su pedio sí.	Bajo	Bajo	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	*Otas*	No	24	PROPIETARIO	Ezequiel Hernandez	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque aproximadamente a 25 metros de la quebrada otas la vivienda se encuentra a 2 metros de un deslizamiento, el solar de la vivienda colinda con la quebrada el cual se ve afectado por inundación y deslizamientos cada vez que aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación, Deslizamiento.	Bajo	Bajo, ya que la construcción no se ve afectada, tan solo una parte del predio.	Bajo	Bajo	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	*Otas*	No	25	PROPIETARIO	Benito Cabiedes	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería a orillas de la quebrada otas a 20 metros de distancia aproximadamente la su patio se ve afectado por inundación y deslizamiento cada vez que esta aumenta de cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación, Deslizamiento.	Medio	Medio, ya que la vivienda no se ve afectada pero su predio sí.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de Gaviones.

VEREDA	*La Ensillada-Sector Guamo*	No	26	PROPIETARIO	Ricaute Suaza	NUMERO DE HABITANTES	1

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en Bahareque a orillas de un deslizamiento la vivienda presenta daños en sus bases por la remoción de tierra que hay constantemente las cuales son originadas por la lluvia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, se ve afectada la vivienda de forma mínima.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro o Gavión.

VEREDA	*La Ensillada-Sector Guamo*	No	27	PROPIETARIO	Yesid Alvanece Bautista	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque la vivienda se encuentra a 3 metros aproximadamente de un deslizamiento a un costado.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Media, la vivienda se encuentra ubicada dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir muro o Gaviones.

VEREDA	*La Ensillada-Sector Guamo*	No	28	PROPIETARIO	Fabio Puentes	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque y ladrillo la construcción se encuentra ceca de un deslizamiento aproximadamente a 3 metros de distancia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio	Medio el predio se ve afectado pero la construcción no.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro .

VEREDA	*Chonto*	No	29	PROPIETARIO	Ramón Quimbaya	NUMERO DE HABITANTES	15

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en Bahareque y Ladrillo a orillas de la quebrada chonto aproximadamente a 12 metros de distancia la vivienda se ve afectada por inundación y desligamiento cada vez que esta aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación y deslizamiento.	Medio	Media, ya que la vivienda no ha sido afectada directamente.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención y o gaviones.

VEREDA	*Alto Vilaco*	No	30	PROPIETARIO	Cristóbal Quintero Sánchez	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encostro una vivienda construida en bahareque a unos 40 metros de dista de un talud de peña de más de 50 metros de altura de donde se han desprendido rocas que han tumbado las paredes de la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Alto	Alto, ya que la vivienda ha sido afectada por el desprendimiento de rocas.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	*Alto Vilaco*	No	31	PROPIETARIO	Bernabé Popayán	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de un deslizamiento aproximadamente a 1 metro de distancia la construcción se ve afectada por la remoción de tierra en la época de lluvia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no ha sido afectada directamente.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	32	PROPIETARIO	Bernardino Duran	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 50 metros de distancia aproximadamente del rio Neiva algunos lotes de su predio colindan con el rio el cual han sido afectados por inundación cada vez que este aumenta su cauce destruyendo los cultivos que se encuentran cerca y dentro de la ronda hídrica.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Bajo	Baja, ya que la vivienda no se ve afectada tan solo una parte de su predio.	Baja	bajo	Mitigable

RECOMENDACIONES

No cultivar dentro de la ronda hídrica mantener y conservar la ronda hídrica del Rio Neiva.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	33	PROPIETARIO	Cesar Pastrana	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de la carretera que conduce la vía al municipio de Algeciras, la cual se ve afectada por el desbordamiento del Rio Neiva cuando este ha aumentado su cauce de forma proporcional, se desborda a unos 50 metros más arriba y se encausa carretera abajo afectando las viviendas que se encuentran cerca a la carretera.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación y destrucción por avalancha.	Alto	Alto, ya ha afectado viviendas en periodos pasados.	Alto	Alto	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un Muro de contención y o gaviones.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	34	PROPIETARIO	Luis Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas del Rio Neiva aproximadamente a 15 metros de distancia, la vivienda se encuentra a tan solo unos 2 metros de altura del nivel de rio la cual la hace vulnerable ante un eventual aumento del cauce del rio o una posible avalancha.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Medio, ya que es afectado el predio pero no la construcción	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	35	PROPIETARIO	Graciela Duran	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de de la quebrada la manta aproximada mente a unos 30 metros de distancia,	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Bajo	Baja, el predio se ve afectado pero la vivienda no.	Bajo	Bajo	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un gavión.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	36	PROPIETARIO	Adela Duran	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 60 metros aproximadamente del rio Neiva el cual ha afectado algunos cultivos al aumentar de cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Media, el predio se ve afectado pero la construcción no.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	*Río Neiva Bajo*	No	37	PROPIETARIO	Martha Gutierrez	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró que en una finca que en algunos de sus lotes han sido afectados por inundación del rio Neiva cada vez que aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Media	Media, ya que la vivienda no se ve afectada tan solo el predio.	Media	Media	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	*Rio Neiva*	No	38	PROPIETARIO	Isabel Fierro	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de la carretera que conduce la vía al municipio de Algeciras, la cual se ve afectada por el desbordamiento del Rio Neiva cuando este ha aumentado su cauce de forma proporcional, se desborda a unos 50 metros más arriba y se encausa carretera abajo afectando las viviendas que se encuentran cerca a la carretera.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación y destrucción por avalancha.	Alta	Alto, ya ha afectado viviendas en periodos pasados.	Alta	Alto	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un Muro de contención y o gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	39	PROPIETARIO	Javier Bahamon	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo, la construcción se encuentra lejos de la quebrada tapias el cual afecta únicamente al predio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Media, ya que se ve afectada únicamente el predio más no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	40	PROPIETARIO	Jesús Polo	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Ronda de protección	Alta	Alta, la construcción se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicar por estar en ronda de protección de la quebrada

VEREDA	Villa Ester	No	41	PROPIETARIO	Hernando Bermeo	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo, y su predio afectado por inundación por la quebrada tapias cada vez que esta aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Bajo	Bajo, se ve afectado únicamente su predio, la vivienda no.	Bajo	Bajo	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de Gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	42	PROPIETARIO	Henry Munares	NUMERO DE HABITANTES	13

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
El predio se ve afectado por inundación cada vez que aumenta el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Media	Media, se ve afectado el predio no hay riego para las personas.	Media	Medio	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	43	PROPIETARIO	Didier Tovar	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a 100 metros de la quebrada, su predio se ve afectado por socavación e inundación cada vez que esta aumente de cause.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Media	Media, ya que el deslizamiento no afecta directamente la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	44	PROPIETARIO	Asociación Serranos	NUMERO DE HABITANTES	10

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo su predio es afectado por inundación cada vez que la quebrada aumenta de cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Medio, afecta el predio pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Villa Ester	No	45	PROPIETARIO	Gentil Pastrana	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo la cual su predio ha sido afectado por inundación cada vez que la quebrada aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Media, ya que afecta el predio pero no la construcción.	Media	Media	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir Gaviones.

VEREDA	Las Vueltas	No	46	PROPIETARIO	Sucesión Octavio Morales	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 400 metros de distancia de la quebrada la cual afecta su predio cada vez que esta aumenta de cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Medio, afecta el predio pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	las vueltas	No	47	PROPIETARIO	Lote Gualas	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Predio afectado por deslizamiento causado por el rio la vivienda se encuentra a 600 metros de distancia la cual no se ve afectada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, porque la vivienda no se ve afectada pero el predio sí.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir gaviones.

VEREDA	Las Vueltas	No	48	PROPIETARIO	Sucesión Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en Bahareque y ladrillo, la construcción no se ve afectada pero el predio sí.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, el predio es afectado pero la vivienda no.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de unos gaviones.

VEREDA	Bajo Piravante	No	49	PROPIETARIO	Abad	NUMERO DE HABITANTES	

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Sardinata	No	50	PROPIETARIO	Nelson García	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada la sardinara aproximadamente a 10 metros de distancia la cual se ve afectada por inundación cuando esta aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, se afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción gaviones.

VEREDA	Sardinata	No	51	PROPIETARIO	Arcesio Burgos	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada la sardinata aaproximadamente a 40 metros de distancia, la cual se ve afectada por inundación cada vez que esta aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Medio, la vivienda no ha sido afectada.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir gaviones.

VEREDA	Sardinata	No	52	PROPIETARIO	Humberto Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en Bahareque a orillas de la quebrada sardinata aproximadamente a 15 metros de distancia su predio se ve afectado por inundación cada vez que esta aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda se encuentra retirada y no tiene peligro de inundación	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Sardinata	No	53	PROPIETARIO	Héctor Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda se encuentra retirada y no tiene peligro de inundación	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	San Isidro Alto	No	54	PROPIETARIO	Mariano Tovar	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo en el terreno donde se encuentra la construcción se presenta una falla geológica que ha ocasionado constantes deslizamientos se van aproximando a la vivienda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Falla Geológica y deslizamiento	Alto	Alta, porque la vivienda se encuentra construida cerca de una falla geológica.	Alta	Alto 	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	55	PROPIETARIO	El Pibe Diógenes	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque y ladrillo a 3 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, el predio es afectado la vivienda no.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	56	PROPIETARIO	Rosa Falla	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque y ladrillo a 2 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Media	Media, afecta el predio mas no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	57	PROPIETARIO	Víctor Alfonso García	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a 3 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	58	PROPIETARIO	Orlando Zúñiga	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 3 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	59	PROPIETARIO	Amparo Jiménez	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 4 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Bajo San Isidro	No	60	PROPIETARIO	Jahent Sierra	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 4 metros de distancia de un talud generado de forma mecánica en el predio colindante para la extracción de tierra utilizada en la fabricación de ladrillos, esto ha afectado el predio por las vibraciones de la maquinaria pesada y la inestabilidad del terreno generando deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Media	Media, afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Palmar Bajo	No	61	PROPIETARIO	Deyanira Puentes	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de la quebrada la rocha, a 15 metros de distancia aproximadamente cada vez que aumenta el cauce esta se ve afectada por inundación y deslizamiento dentro de su predio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, se ve afectado el predio y no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Palmar Bajo	No	62	PROPIETARIO	José Puentes	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de la quebrada la rocha, a 15 metros de distancia aproximadamente cada vez que aumenta el cauce esta se ve afectada por inundación y deslizamiento dentro de su predio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda se encuentra retirada y no tiene peligro de inundación	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	Palmar Bajo	No	63	PROPIETARIO	Eliecer Salazar	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de la quebrada la rocha aproximadamente a 10 metros de distancia que se ve afectada cada vez que aumenta su cauce por inundación.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	San Miguel Tres Esquinas	No	64	PROPIETARIO	Claudio Puentes	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de un deslizamiento a 3 metros de distancia aproximadamente la vivienda se ve afectada por encontrase cerca del deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, la vivienda no ha sido afectada pero el predio sí.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención .

VEREDA	San Miguel Tres Esquinas	No	65	PROPIETARIO	Silverio Corredor Cepera	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de rio aproximadamente a 10 m de distancia la vivienda no presenta riesgo.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda se encuentra retirada y no tiene peligro de inundación	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

VEREDA	San Miguel Tres Esquinas	No	66	PROPIETARIO	Isabelina Bustos	NUMERO DE HABITANTES	14

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque la cual se ve afectada por deslizamiento la construcción se encuentra cerca del deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, la vivienda no se ve afectada pero se encuentra en riesgo.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Alto Piravante	No	67	PROPIETARIO	Aníbal Rojas	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a 2 metros de distancia aproximadamente de un deslizamiento la cual se ve afectado su predio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Media	Media, la vivienda no se ve afectada pero su predio si.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

VEREDA	Alto Piravante	No	68	PROPIETARIO	Rubino Rojas	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a 2 metros de distancia de un deslizamiento el predio se ve afectado pero la vivienda no.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Media	Media, porque la vivienda no se ve afectada tan solo el predio.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Alto Piravanta	No	69	PROPIETARIO	Wilson Gutiérrez	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orilla de un deslizamiento la vivienda por encontrase cerca sus pisos se encuentran quebrados.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, la vivienda se ve afectada por el deslizamiento,	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Alto Piravanta	No	70	PROPIETARIO	Adolfo Guzmán	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque la a orillas de un deslizamiento 2 metros aproximadamente la cual se ve afectada, sus paredes presenta agrietamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, la vivienda presenta daños leves, pero se puede mitigar.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	Alto Piravanta	No	71	PROPIETARIO	Henry Pascuas	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque, ladrillo y madera, la construcción se encuentra a 3 metros de distancia de un deslizamiento, la cual ya ha afectado la construcción en sus bases.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, la construcción se encuentra afectada pero se puede mitigar el riesgo.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un Muro de contención.

VEREDA	Alto Piravanta	No	72	PROPIETARIO	Eugenia Guzmán	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orillas de un deslizamiento a 1 metro de distancia aproximadamente la cual se ve afectada directamente.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media,	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	El Rincón	No	73	PROPIETARIO	Félix fierro	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a sobre el cauce del rio magdalena a 200 metro de distancia aproximadamente la cual se ve afectada directamente.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media,	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	El Rincón	No	74	PROPIETARIO	Reinaldo brand	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a sobre el cauce del rio magdalena a 200 metro de distancia aproximadamente la cual se ve afectada directamente.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media,	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

VEREDA	El rincón	No	75	PROPIETARIO	Luis Alberto otero	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a sobre el cauce del rio magdalena a 100 metro de distancia aproximadamente la cual se ve afectada directamente.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media,	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.