ANALISIS PRELIMINAR AVR CAMPOALEGRE HUILA

ZONA URBANA

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla II Etapa*	No	1	PROPIETARIO	Pablo Emilio Chala Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla de la quebrada El Vergel, a 1.50 metros de distancia aproximadamente se encuentra la tapia del costado derecho de la construcción, y a 4 metros está construida la vivienda, sus propietarios manifiestan que cuando aumenta el cauce de la quebrada va socavando las bases.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alta, la vivienda se encuentra dentro de la Ronda Hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla II Etapa*	No	2	PROPIETARIO	Ernesto Mesa	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla de la quebrada El Vergel, a 1.50 metros de distancia aproximadamente, al aumentar su caudal va socavando las bases de la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, la vivienda se encuentra construida dentro de la Ronda Hídrica de la Quebrada El Vergel.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla II Etapa*	No	3	PROPIETARIO	Ana Milena Salazar	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla de la quebrada El Vergel, a 1.50 metros de distancia aproximadamente, al aumentar su caudal va socavando las bases de la construcción y presenta inundación por la parte posterior de la vivienda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, la vivienda se encuentra construida dentro de la Ronda Hídrica de la Quebrada El Vergel.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla II Etapa*	No	4	PROPIETARIO	Elvira Icopo	NUMERO DE HABITANTES	8

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla de la quebrada El Vergel, al aumentar su caudal va socavando el muro del patio que se encuentra a 1.50 metros de distancia aproximadamente de la quebrada y a 5 metros la vivienda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, ya que la vivienda se encuentra retirada 5 metros aproximadamente del la quebrada.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reforzar el muro.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla II Etapa*	No	5	PROPIETARIO	José Roa Avilés	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo, a 4 metros aproximadamente de orilla de la quebrada El Vergel y su patio se encuentra 1 metro de distancia el cual se ve afectado al aumentar el cauce de la quebrada por inundación.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, ya que afecta el predio, pero la casa no alcanza a recibir daños.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir muro de contención.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla Ira Etapa*	No	6	PROPIETARIO	Clara María Oidor Jiménez	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo, a 3 metros aproximadamente de la orilla de la quebrada El Vergel sus bases se encuentran muy cerca de la quebrada siendo afectadas por socavado al aumentar el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, ya que la casa se encuentra retirada de la quebrada, pero de igual forma esta ubicada en la ronda de la misma.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reforzar el muro de contención. Subirlo por lo menos 2 metros más.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla*	No	7	PROPIETARIO	Alba luz Vargas Zúñiga	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada El Vergel aproximadamente a 3 metros de distancia, la construcción presenta agrietamientos y desplome de una de sus paredes por remoción en masa, ya que en tiempo de lluvia se presenta socavación del terreno.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Alto	Alta, ya que la estructura de la casa presenta agrietamiento y una pared se cayó.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla*	No	8	PROPIETARIO	Luz Mery Casano Villegas	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo, a orilla de la quebrada el Vergel a 3 metros de distancia aproximadamente, se presenta deslizamiento hídrico la construcción no ha sido afectada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Alto	Alta, la vivienda se encuentra construida dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla*	No	9	PROPIETARIO	Luz Divia Fuerero Sánchez	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a la ribera de la quebrada el Vergel, la construcción se encuentra a 10 metros aproximadamente de la orilla de la quebrada y el cerco de su patio a 1.50 centímetros el cual se ve afectado por inundación al aumentar el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Medio. Se ve afectado el predio pero no la construcción.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

BARRIO	*Villa del Retiro*	No	10	PROPIETARIO	Gladis Olguín	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada el Vergel a 3 metros aproximadamente de distancia, la construcción se encuentra dentro de la ronda hídrica pero no se ve afectada	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Media. La construcción se encuentra cerca de la quebrada pero esta no se ve afectada	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eugenio Ferro Falla*	No	11	PROPIETARIO	Olga Burgos Gutiérrez	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque a orilla de la quebrada el Vergel, la construcción se encuentra a 25 metros a aproximadamente de la de la quebrada, su patio a 40 centímetros, cuando aumenta el cauce se inunda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación.	Medio	Medio. El predio se ve afectado por inundación pero la vivienda no.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	12	PROPIETARIO	Gentil Gaitán	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla del Rio Frio aproximadamente a 22 metros de distancia, al aumentar el cauce de la quebrada provoca deslizamientos en la vía que se encuentra cerca mas no en la vivienda.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Posible Inundación.	Bajo	Bajo, la construcción se encuentra cerca del rio pero no se ve afectado vivienda.	Bajo	Bajo	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de Gaviones.

BARRIO	*Panamá*	No	13	PROPIETARIO	Robinson Damián Parada	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque a orillas del Rio Frio a 25 metros aproximadamente de distancia, el patio se encuentra a 5 metros se presenta deslizamiento hídrico que afecta el predio pero no la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento e inundación.	Medio	Medio, Medio, el predio se ve afectado pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	14	PROPIETARIO	Ricardo Antonio Cárdenas Andrade	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque a orillas del Rio Frio a 10 metros aproximadamente de distancia, el patio se encuentra a 5 metros se presenta deslizamiento hídrico que afecta el predio pero no la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento e inundación.	Medio	Medio, el predio se ve afectado pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de Gaviones o un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	15	PROPIETARIO	José Lisardo Arturuaga	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en madera y ladrillo a la orilla del Rio Frio, aproximadamente a 25 metros de distancia, cuando el cauce del rio aumenta ingresa el agua por el patio que en la parte alta esta a un metro viéndose afectado por inundación pero no la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento e inundación.	Medio	Medio, el predio se ve afectado pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	16	PROPIETARIO	Yeny Pianva	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada Lavapatas, aproximadamente a 6 metros de distancia, y en frente se encuentra la vía, que se ve afectada por socavado de la quebrada al aumentar de cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio	Media, ya que afecta la vía que está frente de la casa, por socavación pero no la construcción.	Bajo	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención o gaviones.

BARRIO	*Panamá*	No	17	PROPIETARIO	Joel Pianva Ortiz	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque a orillas de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 8 metros de distancia, al aumentar el cauce de la quebrada afecta la vía mas no la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento.	Medio 	Media, ya que afecta la vía que está frente de la casa, por socavación pero no la construcción	Bajo	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	18	PROPIETARIO	Jaime Vargas.	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo, aproximadamente a 8 metros de la quebrada lavapatas, al aumentar el cauce de la quebrada hay deslizamiento en la carretera que se encuentra a orillas de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la construcción no se ve afectada, perola vía que se encuentra frente de la casa si está afectada.	Bajo	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	19	PROPIETARIO	Carmen Rosa Espinoza.	NUMERO DE HABITANTES	8

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a 8 metros de distancia aproximados de la quebrada lavapatas que al aumentar su cauce afecta la calle que se encuentra frente a la construcción por socavado.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no presenta daños pero la calle que se encuentra al frente si presenta daño.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un Muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	20	PROPIETARIO	Juan de Jesús Cortes	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a riberas de la quebrada lavapatas a 8 metros de distancia aproximadamente, al aumentar el cauce de la quebrada afecta la calle por socavamiento, la calle se encuentra a orillas de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no se ve afectada pero la calle que se encuentra a orillas si por socavamiento en la vía.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

BARRIO	*Panamá.*	No	21	PROPIETARIO	Alfonso Vargas Reyes.	NUMERO DE HABITANTES	8

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a la ribera de la quebrada Lavapatas a 7 metros de distancia aproximadamente, la cual se ve afectada por el aumento del cauce por deslizamiento.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, la vivienda no se ve afectada, las bases de la construcción si por deslizamientos.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	22	PROPIETARIO	Manuel Felipe Galindo	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 15 metros de distancia los habitantes manifiestan que cada vez que aumenta el cauce de la quebrada, el agua llega hasta el borde de la casa en sus paredes se puede evidenciar humedad.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alta, ya que las bases de la vivienda se encuentran muy deterioradas.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	23	PROPIETARIOS	Jorge Rodríguez	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo (Mampostería) se observa un drenaje de la quebrada lavapata que pasa por debajo de la construcción.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación, Agrietamiento	Alto	Alta, ya que la vivienda se encuentra construida sobre la quebrada lavapatas .	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	24	PROPIETARIO	Gladis Caviedes	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en mampostería, a orilla de la quebrada lavapatas a un metro de distancia aproximadamente, la quebrada cuando aumenta su cauce socava las bases de la pared.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Socavado	Alto	Alto, ya que la construcción se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada y se ve afectada Al aumentar de cauce	Alro	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	25	PROPIETARIO	Antonio Barco	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería, a orillas de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 1,5 mts de distancia, se ve afectada por la quebrada cuando esta aumenta de cauce, socavado de las bases.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Socavación de Bases	Alto	Alto, ya que la construcción se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	26	PROPIETARIO	Adel Cuellar	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en mampostería a orillas de la quebrada Lavapatas, se encuentra aproximadamente a 10 mts de distancia de la quebrada su patio está encerrado en ladrillo y se encuentra a un metro de distancia el cual se ve afectado cada vez que aumenta el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, ya que ve afectado el predio (el garaje) pero no la construcción.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro o un gavión.

BARRIO	*Panamá*	No	27	PROPIETARIO	Martha Vargas	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería, a orillas de la quebrada Lavapatas, aproximadamente a 2m de distancia. Su habitantes manifiestan que la construcción ha sufrido constantes inundaciones, pues al aumentar el cauce de la quebrada el agua pasa por la parte de arriba del puente ye ingresa a la vivienda	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, la vivienda se encuentra ubicada dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Paamá*	No	28	PROPIETARIO	Cecilia Rojas Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda en mampostería construida sobre un brazuelo de la quebrada Lavapatas el agua pasa por debajo de la casa, se ve afectada al aumentar el cauce por que el canal de drenaje es insuficiente y a su vez se tapa frecuentemente con las basuras.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, porque la casa se encuentra a unos 2 metros aproximadamente del talud.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	29	PROPIETARIO	María del Carmen Lozano D.	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en Bahareque y Ladrillo a orillas de un brazuelo de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 20 cm de distancia en la parte lateral de la casa y a1 m en la parte trasera, la construcción se ve afectada al aumentar el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, ya que la vivienda se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panama*	No	30	PROPIETARIO	Héctor Montealegre	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería, a orillas a 3 m aproximadamente de la quebrada Lavapatas al aumentar el cauce se ve afectada por inundación en la parte trasera de la casa.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alta	Alta, la vivienda se encuentra construida dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	31	PROPIETARIO	Club Familiar Costa del sur	NUMERO DE HABITANTES	0

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una construcción de uso recreacional a orilla de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 2 metros de distancia	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación y socavado	Alto	Alta, se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	32	PROPIETARIO	Sarita Ocampo	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería a orillas de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 6 metros de distancia se encuentra la construcción y a 1 m la tapia de patio, la cual se ve afectado por inundación al aumentar el cauce de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Medio, ya que es afectado el predio pero no la construcción	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES

Construir un muro de contención.

BARRIO	*Panamá*	No	33	PROPIETARIO	Aiber Ocampos	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida a orilla de la quebrada Lavapatas aproximadamente a 5 m de distancia de la quebrada, su tapia se encuentra a 2 metros de distancia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto ya la vivienda se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	34	PROPIETARIO	Melba Pastrana	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada Lavapatas a 3 m aproximadamente de la quebrada se encuentra la tapia de la casa en ladrillo la casa se encuentra a 5 m de distancia aproximadamente, cuando aumenta el cauce socava las bases de la tapia.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación, socavación	Alta	Alta, la vivienda se encuentra construida dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Panamá*	No	35	PROPIETARIO	Sandra Patricia Escobar	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada Lavapatas, a1 m de distancia aproximadamente, con un muro base en cemento hay riesgo de desplome por socavación, al aumentar el cauce de la quebrada socava las bases de la casa.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento, socavado.	Alta	Alta, ya que las bases de la casa se encuentran destruidas y la construcción se encuentran dentro de la ronda hídrica del la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	*Eduardo Santos*	No	36	PROPIETARIO	Efraín Salas Arquella	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orilla de la quebrada lavapatas la construcción se encuentra a 1 m de la orilla de la quebrada , sus propietarios manifiestan que cuando aumenta el cauce llega hasta las bases de la construcción y se presenta constante humedad.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alta	Alta, porque la vivienda se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
La vivienda debe ser reubicada por estar ubicada sobre la ronda hídrica.

BARRIO	Eduardo Santos	No	37	PROPIETARIO	Mercedes Hernández	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería y bahareque, se encuentra a orillas de la quebrada Lavapatas, la construcción presenta agrietamientos en las paredes por estar construida a centímetros de la quebrada las bases han sido socavadas al aumentar el cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Derrumbe, desplome de la construcción.	Alta	Alta, ya que afecta directamente a la vivienda.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicación de la vivienda.

BARRIO	Eduardo Santos	No	38	PROPIETARIO	Sandra Patricia Sánchez	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería a orillas de la quebrada lavapatas aproximadamente a 1 m de distancia se encuentra la tapia en ladrillo, la vivienda se encuentra a 5 m de distancia de la quebrada aproximadamente la cual se ve afectada cada vez que aumenta el caudal de la quebrada esta socava las bases de la construcción .	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Ronda de protección	Alta	Alta, la construcción se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicar por estar en ronda de protección de la quebrada

BARRIO	Eduardo Santos.	No	39	PROPIETARIO	Ester Gonzales Ortiz	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo y bahareque a orillas del a quebrada lavapatas, la construcción se encuentra a 1 m de distancia aproximadamente, sus propietarios manifiestan que cuando aumenta el cauce la de quebrada el agua llega hasta dentro del patio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Alto	Alto, por encontrarse dentro de la ronda hídrica de la quebrada.	Alto	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES

Reubicar la vivienda.

BARRIO	Eduardo Santos	No	40	PROPIETARIO	Jorge Eliecer Cedeño Botero Cruz	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda Construida en Ladrillo a orillas de la quebrada lavapatas, a 1 m de distancia aproximadamente se encuentra el muro de la base de la construcción el cual se ve afectada al aumentar el cauce de la misma.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Ronda de protección de la quebrada	Alta	Alta, por el hecho de estar en ronda de protección de la quebrada.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicar la vivienda.

BARRIO	Alfonso López	No	41	PROPIETARIO	Víctor Julio Arturuaga	NUMERO DE HABITANTES	9

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas del rio Frio, aproximadamente a 10 m del rio, la vivienda no se encuentra directamente perjudicada por el rio pero está muy cerca del talud el que se ve socavado cuando aumenta el cauce del rio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, ya que el deslizamiento no afecta directamente la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Elaborar unos gaviones.

BARRIO	Alfonso López	No	42	PROPIETARIO	Erasmo Ovalle	NUMERO DE HABITANTES	5

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas del rio frio, aproximadamente a 2 m de distancia se encuentra la tapia de la construcción, la vivienda se encuentra a 8 m del rio, cuando aumenta el cauce hay deslizamiento hídrico afectando el patio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento Hídrico.	Medio	Medio, afecta el predio pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	Villa Gloria	No	43	PROPIETARIO	Flor Emiro Cardozo	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en bahareque a 4 m de distancia aproximada mente del rio Frio, la vivienda se encuentra en mal estado por encontrarse dentro de la ronda hídrica del Rio se encuentra vulnerable a deslizamiento e inundaciones	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Se encuentra dentro de la ronda hídrica del Rio .	Alta	Alta, porque la vivienda se encuentra dentro de la ronda hídrica del rio.	Alta	Alto	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicar la vivienda.

BARRIO	Villa Gloria	No	42	PROPIETARIO	Jesús Antonio Ipuz	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en Bahareque a 6 m de distancia del Rio Frio, al aumentar el cauce afecta el patio por deslizamiento,.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Medio	Medio, afecta el predio pero no la vivienda.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	Los Almendros	No	45	PROPIETARIO	Ramiro Rojas	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en mampostería a orilla de la quebrada el rodeo, los habitantes manifiestan que cuando aumenta el cauce llega al aparte baja del patio.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Deslizamiento	Media	Media, porque la vivienda está bien estructurada y se puede mitigar el riesgo.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de unos gaviones y reforzar el muro.

BARRIO	Los Almendros	No	55	PROPIETARIO	Luz Dilia Sánchez Montano	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada el Rodeo aproximadamente a 2 metros de distancia, que es afectada cada vez que aumenta su cauce.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación y socavación.	Alta	Alta. Ya que la vivienda se encuentra dentro de la ronda hídrica de la quebrada	Baja	Alto	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reubicar, por ronda hidrica.

BARRIO	Los Almendros	No	56	PROPIETARIO	Víctor Manuel Almanza	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en ladrillo a orillas del a quebrada la Caraguaja aproximadamente a 25 metros de distancia donde se ve afectado el predio por inundación la construcción no se ve afectada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Media, ya que la vivienda no se ve afectada solo el predio por inundación.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	Los Almendros	No	57	PROPIETARIO	Camacho La gata Blanca Bar Show	NUMERO DE HABITANTES	

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una construcción en ladrillo de uso comercial a orillas de la quebrada la caraguaja aproximadamente a 5 metros de distancia donde se ve afectada la bases de las construcción por socavamiento	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Socavación	Media	Media, la construcción no se ve afectada directamente.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reforzar el Muro de contención.

BARRIO	Los Almendros	No	58	PROPIETARIO	NN. Bar Show Muñecas	NUMERO DE HABITANTES	

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una construcción a orillas de la quebrada la Caraguaja de uso comercial (bar) a 3 metros de distancia aproximadamente de la de la quebrada se ve afectada por socavación cada vez que esta aumenta de cauce	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Socavación	Medio	Medio, la construcción no se ve afectada directamente	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reforzar el Muro.

BARRIO	Los Almendros	No	59	PROPIETARIO	María Perdomo	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en Ladrillo a orillas de la quebrada la Caraguaja la cual se ve afectada cuando esta aumenta su cauce por socavación	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Socavación	Media	Media, ya que la construcción no se directamente afectada	Media	Media	Mitigable

RECOMENDACIONES
Reforzar el Muro de Contención.

BARRIO	San Isidro Bajo.	No	46	PROPIETARIO	María Emilenda Polindor	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en Bahareque, ladrillo y guadua, a orillas de la quebrada la Caraguaja aproximadamente a 3 metros de distancia se encuentra el patio el cual se ve afectado al aumentar el cauce, la construcción se encuentra a 6 m de distancia aproximadamente de la quebrada.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, el predio es afectado pero la vivienda no.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de unos gaviones.

BARRIO	San Isidro Bajo	No	37	PROPIETARIO	Julio Cesar Molina	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una vivienda construida en bahareque y ladrillo a orillas de la quebrada Caraguaja, a 20 m de distancia aproximadamente, su patio se encuentra a unos 10 m aprox.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda está bien estructurada y se puede mitigar el riesgo.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	**San Isidro Bajo**	**No**	48	**PROPIETARIO**	José Antonio Nieto Ramírez	**NUMERO DE HABITANTES**	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
Vivienda construida en ladrillo y Bahareque a orillas de la quebrada la Caraguaja , aproximadamente a 16 m de distancia	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	**NIVEL DE LA AMENAZA**	**DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD**	**NIVEL DE LA VULNERABILIDAD**	**NIVEL DEL RIESGO**	**TIPO DE RIESGO**
Inundación	Media	Media, se afecta el predio pero no la vivienda.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción gaviones.

BARRIO	San Isidro Bajo	No	49	PROPIETARIO	Hernán Andrade	NUMERO DE HABITANTES	6

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una Vivienda construida en ladrillo a orillas del rio frio, aproximadamente a 18 metros de distancia, la cual se ve afectada por inundación en su patio cada vez que aumenta el cauce del de la quebrada la Caraguaja.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, se ve afectado el predio pero no la construcción.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	San Isidro Bajo	No	50	PROPIETARIO	Jacqueline Castro Figueroa	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de la quebrada la Caraguajá 20 m de distancia aproximadamente.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Medio, la vivienda no se ve afectada.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.

BARRIO	San Isidro	No	51	PROPIETARIO	Olga Maldonado	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas del rio frio a 12 m de distancia aproximadamente su patio se encuentra a 7 metros el cual se ve afectado por inundación cada vez que aumenta el cauce del rio,	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Medio	Medio, porque la vivienda no se ve afectada pero el predio sí.	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de unos gaviones.

BARRIO	San Isidro	No	52	PROPIETARIO	Blanca Edid Cruz Nañez	NUMERO DE HABITANTES	2

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una construcción con paredes en lona y piso en cemento a 15 metros aproximadamente del rio	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Medio, ya que la construcción no se ve afectada.	Media	Medio	No Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir un muro o Gaviones.

BARRIO	San Isidro	No	53	PROPIETARIO	Tiberio Cruz	NUMERO DE HABITANTES	4

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se encontró una construcción con paredes en lona y piso en cemento a 15 metros aproximadamente del rio	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Medio, la vivienda no ha sido afectada.	Medio	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construir gaviones.

BARRIO	San Isidro	No	54	PROPIETARIO	Misael Ángel Izquierdo Muños	NUMERO DE HABITANTES	3

DESCRIPCION DE LA SITUACION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vivienda construida en ladrillo a orillas de rio aproximadamente a 10 m de distancia la vivienda no presenta riesgo.	

DESCRIPCION DE LA AMENAZA	NIVEL DE LA AMENAZA	DESCRIPCION DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DE LA VULNERABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Inundación	Media	Media, porque la vivienda se encuentra retirada y no tiene peligro de inundación	Media	Medio	Mitigable

RECOMENDACIONES
Construcción de gaviones.